


fermacell™ Enduit de lissage

VERSION NOVEMBRE 2023



DOMAINES D'APPLICATION

L'enduit de lissage fermacell est une pâte prête à l'emploi universelle pour murs et plafonds. Elle peut s'utiliser pour le jointoiement comme pour le colmatage de la surface des Plaques fibres-gypse cartonnées fermacell. Ce produit s'utilise également pour effectuer des finitions parfaitement lisses et à haut pouvoir absorbant.

CARACTÉRISTIQUES

- Rapidité et efficacité
 - Prêt à l'emploi: sans eau, mélanger, attente
 - Refermer après utilisation: prêt à être appliqué
- Simplicité d'application
 - Texture crémeuse et souple
 - Peut rester ouvert longtemps, facile à poncer
 - Également bien adapté à l'application au moyen d'équipements de pulvérisation sans air ou à corps tubulaire
- Enduit de qualité
 - Surface très lisse
 - Excellent produit de colmatage et adhésivité élevée
 - Laisse passer l'humidité
- Universel
 - L'adhérence est optimale sur les Plaques fibres-gypse fermacell, mais également sur tout autre support à fort pouvoir adhésif tel que le béton, la maçonnerie, etc.
- Sans émissions, solvants ni plastifiants

PRÉPARATION

Le support doit être propre, résistant et sec. Préparer l'Enduit de lissage fermacell à une température d'au moins +5°C (support). Pour ce faire, nous préconisons d'utiliser une Spatule fermacell de 250 ou 450 mm. Pour le ponçage, choisir un grain de 100-120.

Lors du ponçage, porter des lunettes et un masque antipoussière. Dépoussiérer les surfaces avant de poser du papier peint, de peindre, etc. Pour la pose de papier peint, appliquer une couche d'apprêt sur les surfaces enduites.

Durée de séchage: de 0,5 à 2 heures/mm selon l'épaisseur de la couche et les conditions météorologiques
Conseils pour préparation mécanique, voir page 2.

UTILISATION

Colle ou plâtre de jointoiement fermacell: environ 100 g/m²
Enduit complet (surfaces très lisse): environ 200 g/m²

Caractéristiques	
Masse volumique	1,2 kg/litre
Diamètre des granulés	0,15 mm maxi
Adhésivité	Env. 1,0 N/mm ²
Pouvoir de colmatage	Haut
Nettoyage	Nettoyer à l'eau
Temps de séchage	Env. 2-3 h/mm
Entreposage	12 mois par temps frais et sans gel
Couleur	Blanc

Revendeurs			
	Seau de 3,6 kg - 3L	Seau de 12 kg - 10L	Sac de 18 kg - 15L
Référence	79007	79002	79083
Numéro EAN	4007548005937	4007548002158	4007548004282
Code tarif douanier	32141090	32141090	32141090
Nombre par palette	96	44	40
Poids par palette	386 kg	550 kg	740 kg

CONSEILS POUR PRÉPARATION MÉCANIQUE

La combinaison de matériel de projection et de l'enduit prêt à l'emploi est surtout avantageuse si l'efficacité est un impératif du projet, par exemple, dans les travaux de rénovation, dans le neuf et dans les gros travaux d'entretien. Pour l'application d'Enduit fermacell, nous préconisons les systèmes de projection à corps tubulaire ou haute pression sans air tels que ceux de la société Wagner: HC 940 (45) ou HC 960 (55), ou de la société Graco: Mark V, Mark X + T-Max 405.

1. Le support doit être propre, à portance élevée, résistante, lisse et sec. Commencer par éliminer la poussière, les traces de plâtre, etc. avant d'appliquer l'enduit, au pinceau ou au moyen d'une spatule large.
2. Appliquer l'enduit mécaniquement uniquement sur les joints: projeter l'Enduit de lissage fermacell puis, au bout d'environ 5 minutes, redonner un coup de pinceau dans le sens des joints. Ce lissage doit être effectué avant que l'enduit ne soit entièrement sec, afin d'améliorer son pouvoir de pénétration. Pour ce faire, nous préconisons d'utiliser une Spatule fermacell de 250 ou 450 mm.
3. Application d'enduit sur une surface complète: appliquer régulièrement en bandes allant du plafond au plancher. Appliquer au moins 20-30 m² avant de procéder au lissage. Plus on attend avant le lissage,

- plus la pénétration est élevée. Il est toujours préférable d'appliquer deux couches fines plutôt qu'une couche épaisse pour éviter les coulures.
4. Pour le lissage, il est conseillé de passer le pinceau de bas en haut. Le lissage s'effectue en exerçant une légère pression dans le sens des joints ou de la lumière rasante. Passer le pinceau de bas en haut en le tenant le plus à plat possible puis, sans de haut en bas sans lâcher le pinceau. S'il subsiste une partie non peinte impossible à atteindre sans escabeau, il est possible de la lisser dans un deuxième temps.
 5. Lorsque l'enduit est sec, et selon le support, l'épaisseur de la couche et l'hygrométrie, poncer toute la surface avec de la toile émeri de 180 maxi. Lors du ponçage, porter des lunettes et un masque antipoussière.
 6. Avant de poser du papier peint ou de peindre, la surface poncée doit être dépoussiérée. Pour la pose de papier peint, appliquer une couche d'apprêt sur les surfaces enduites,

DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.